ФАРМАХЕМ СЕРВИС

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАЛИБРАЦИИ

Калибрација на контактни термометри

Мерен опсег од -20 °C до 650 °C.
Метода на калибрација согласна на DKD-R 5-1, EURAMET cg-8 и NIST 250-23.
Следливост до еталоните на Германија и USA (PTB/NIST).

- Калибрација на термометри со директно отчитување со отпорни и термопар сензори
- Калибрација на стаклени термометри
- Калибрација во лабораторија и на терен





Калибрација на инфрацрвени термометри и термални камери

Мерен опсег од -20 °C до 350 °C.
Метода на калибрација согласна на стандардите VDI/VDE 3511-4.4 и ASTM E2847-14.
Следливост до еталоните на Германија и USA (PTB/NIST).

Калибрација на инструменти за релативна влажност

Мерен опсег од 10% до 90% RH.
Следливост до еталоните на Германија(PTB).

Калибрација на температурни и клима комори

Метода на калибрација согласна на DKD-R 5-7, EURAMET cg-20.
Следливост до еталоните на Германија и USA (PTB/NIST).

- Температурни комори од -20 °C до 200 °C
- Печки за жарење до 1000 °C
- Клима комори од 10% до 90% RH

Калибрација на ваги

Метода на калибрација согласна на EURAMET cg-18.
Следливост до еталоните на Швајцарија (SAS) и BoM.

- Електронски неавтоматски ваги до 40 kg
- Min отчитување од 1 μg
- Тегови од E2 и F1 класа
- Калибрација на терен

Калибрација на дигитални мултиметри за електрични величини

Метода на калибрација согласна на EURAMET c.g.15 v.3.
Следливост на мерењата до еталонот на В. Британија (UKAS).



- Електричен напон DC/AC до 1000 V
- Јачина на електрична струја DC/AC до 22 A
- Отпорност до 100 MΩ
- Електрична моќност до 20 kW
- Капацитет до 10 mF
- Фрекфенција до 10 MHz
- Струјни клешти до 1000 A
- 3 ½ до 6 ½ дигитни мултиметри



При мерење секогаш се греши, прашање е колку!
Калибрирајте ги вашите инструменити!